



PHILIPPE COMBROUZE
Ingénieur conseil en Hydrobiologie Ichtyologie

Qualyse 17	
Echantillon N°	24HY-024426
Edité le:	19-juin-24

**Rapport d'Analyse des Cyanobactéries
(Type Baignade)**

Echantillons	Chaniers	Date de réception	18-juin-24
Type de prélèvement		Heure de réception	18h
Prélevé par		Analyse commencée le	18-juin-24
Date de prélèvement	17-juin-24	Analyse terminée le	19-juin-24
Heure de prélèvement	11h20	Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries toxigènes		Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon:	
Echantillon Eau brute	Négative	Diatomophycées Naviculales Chlorophycées Ulothrix	
Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments	Concentration cellulaire	Biovolumes
Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries		Biovolume Total	
0 Cellules/mL		0,000 mm³/L	
Biovolume total en Cyanobactéries toxigènes < 1 mm³/L			

Analyse substrat associé : OUI	
Présence de Cyanobactéries benthiques toxigènes : NON	
Liste des taxons toxigènes benthiques :	Biovolume significatif :


Philippe Combrouze

S.A.S. AQUA GESTION
au capital de 45 734,71 €

Siège social :
Veyrieras
87130 Neuvic-Entier
Tél. 05 55 69 28 28
Fax 05 55 69 28 27